



MODELLO/VARIANTE:  
Defender (LD)

Bollettino N.: 0016  
Rif. CDS: L8909bu  
Edizione: 1  
Data: 02-02-04

VERSIONE:

Tutte le varianti 90 e 110 appartenenti alla gamma VIN 3A 658163 - 4A 668642

PROBLEMA:

**RUMORE SECCO PROVENIENTE DALLA PARTE POSTERIORE DEL VEICOLO  
ALL'AVVOLGIMENTO DELLA TRASMISSIONE**

CAUSA:

**Gioco eccessivo tra la flangia di accoppiamento del differenziale posteriore e le scanalature del pignone del differenziale.**

INTERVENTO:

**Se un cliente riferisce il problema sopra descritto, attenersi alla procedura di riparazione riportata di seguito per applicare un fermo ad alta resistenza alle scanalature della flangia di accoppiamento del differenziale posteriore.**

**Procedura di riparazione**

1. **Seguire la procedura appropriata del Manuale d'officina per smontare la flangia di accoppiamento dal differenziale posteriore.**

**NOTA: NON rimuovere il paraolio del pignone.**

- **Defender 90: consultare il Manuale d'officina, parte numero LRL0185, Asse posteriore e trasmissione finale, Paraolio pignone differenziale, riparazione numero 51.20.01.**
  - **Defender 110: consultare il Manuale d'officina, parte numero LRL0410 (4ª edizione), Asse posteriore e trasmissione finale, Paraolio pignone differenziale - modelli 110 e 130, riparazione numero 51.20.01.**
2. **Pulire le scanalature di accoppiamento.**
  3. **Applicare il fermo ad alta resistenza STC50554 alle scanalature della flangia di accoppiamento del differenziale posteriore.**
  4. **Smontare la flangia di accoppiamento del differenziale posteriore. Consultare il Manuale d'officina, parte numero LRL0410 (4ª edizione), Asse posteriore e trasmissione finale, Paraolio pignone differenziale - modelli 110 e 130, riparazione numero 51.20.01.**

**INFORMAZIONI SULLE PARTI DI RICAMBIO:**  
**Fermo ad alta resistenza - STC50554 (loctite 648)**

---

**RICHIESTE DI RISARCIMENTO IN GARANZIA:**

**Usare il codice di guasto: 4R8K**

**Usare S.R.O.: 51.20.01 - Paraolio - pignone - sostituzione**  
**Tempo di manodopera assegnato: 0,40 ore**

**Direct Dealer Warranty (DDW) 2**

**Tutti gli utenti DDW 2 devono immettere un numero di parte causale. Le richieste di risarcimento in garanzia relative alla sola manodopera devono includere un numero di parte causale formato da zeri.**

<b>Descrizione</b>	<b>S.R.O.</b>	<b>Tempo di manodopera assegnato</b>	<b>CC</b>	<b>Parte causale</b>
<b>Paraolio - pignone - sostituzione</b>	<b>51.20.01</b>	<b>0,40 ore</b>	<b>07</b>	<b>FTC5322</b>